



Berthierville, le 13 septembre 2017

Bonjour,

Suite à une erreur de commande effectuée par un magasin à grande surface, il y a, depuis quelques semaines, présence de bacs roulants 360L non conformes sur le territoire de la MRC de Montcalm.

En effet, des bacs roulants IPL à prise américaine ont été vendus à certains citoyens.

Ces bacs roulants ne sont **pas compatibles avec le type de prise des équipements de collecte utilisés au Québec**, soit la prise européenne.

La compagnie USD Global (IPL) a déjà communiqué avec les détaillants en question et les inventaires ne devraient plus être distribués.

Toutefois, les citoyens ayant déjà un de ces bacs roulants en leur possession auront la possibilité de retourner leur bac pour un échange ou un remboursement à l'endroit où ils se le sont procurés. Ils peuvent également contacter directement IPL au 1 800 667-5382.

Merci d'avertir les gens impliqués en matières résiduelles dans les différentes municipalités de la MRC.

Cordialement,

Marc-André Ferland
Directeur général
EBI Environnement Inc.

